

Temperatura pracy	do 80 °C
Czas ustalania ¹	5-20s
Lepkość mPa.s	1000
Zalecany do	powierzchnie porowate
Opakowania	20 g, 500 g

¹ Na stali



Loctite® 431

Szczególnie przydatny do łączenia porowatych lub chłonnych materiałów takich jak: drewno, papier, skóra, korek i tkaniny.